



## **Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios AEMPS**

### **POSIBILIDAD DE QUE EL ASIENTO DE DETERMINADAS SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS PERMOBIL SE SEpare DE LA BASE DE LA SILLA**

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2017

---

Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS. SEGURIDAD

Referencia: PS, 19 /2017

***La AEMPS informa de un posible fallo en determinadas sillas de ruedas eléctricas Permobil con asiento fijo y tubos elevadores internos, fabricadas por Permobil AB, Suecia, que puede ocasionar que el asiento se vuelva inestable y que se separe de la base de la silla.***

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de las autoridades sanitarias de Suecia, de un posible fallo en las sillas de ruedas eléctricas Permobil C300, C350, C400 y C500 con asientos Corpus II, Corpus II LR y Corpus KB, fabricadas por Permobil AB, Suecia y distribuidas entre junio de 2011 y febrero de 2017.

La empresa va a proceder a la reparación de estas sillas de ruedas debido a un posible fallo de la placa superior donde el sistema de asiento se separa de su base.

Este producto se distribuye en España por las empresas:

- FPL Mobility, sita en Avenida Ciudad de la Habana 7, 47014 Valladolid.
- Mobilitec Iberia, sita en Calle Costanilla del Olivar 6, Pozuelo de Alarcón, Madrid.



## SITUACIÓN ACTUAL

La empresa ha remitido una Nota de Aviso para informar del problema detectado a los distribuidores y ortopedias a las que han suministrado los productos afectados en nuestro país, en la que se incluye las recomendaciones y actuaciones a seguir.

## PRODUCTOS AFECTADOS

Sillas de ruedas eléctricas Permobil, modelos:

- C300 Corpus II, C300 Base solamente
- C350 Corpus II, C350 Base solamente
- C400 Corpus II, C400 Base solamente, C400 Corpus II LR, C400 Corpus KB.
- C500 Corpus II, C500 Corpus II LR, C500 Base solamente, C500 Corpus KB
- Corpus II Asiento solamente.

Distribuidas entre junio de 2011 y febrero de 2017, y fabricadas por Permobil AB, Suecia.

En el Anexo 1 se indican los números de serie de cada modelo afectados en España.

## RECOMENDACIONES

### a) Ortopedias

- Si ha vendido o ha entregado a pacientes o centros sanitarios sillas de ruedas eléctricas Permobil de los modelos y números de serie indicados en el Anexo 1, intente identificarlos para llevar a cabo la reparación.
- Si dispone en su establecimiento de sillas de ruedas eléctricas Permobil de los modelos y números de serie indicados en el Anexo 1, solicite a su distribuidor la reparación de las mismas.

### b) Pacientes y Centros Sanitarios

- Si dispone de sillas de ruedas eléctricas Permobil compruebe si se corresponden con las referencias y números de serie indicados en el Anexo 1. En caso de que así sea contacte con la ortopedia en la que adquirió el producto o con la empresa que se lo suministró para su reparación.
- Si su silla se encuentra entre las afectadas y observa que el asiento parece inestable, deje de utilizarla y contacte con la ortopedia en la que adquirió el producto o con la empresa que se lo suministró para su reparación urgente.
- Si su silla no se corresponde con los modelos y números de serie mencionados en el Anexo 1, no le afecta esta nota informativa.



## DATOS DE LOS DISTRIBUIDORES

FPL Mobility  
Avenida Ciudad de la Habana 7  
47014 Valladolid  
+34 983 141 610  
<http://fplmobility.com/>

Mobilitec Iberia  
Calle Costanilla del Olivar 6  
Pozuelo de Alarcón, Madrid  
+34 918 278 055  
<http://www.mobilitec.es/>



## ANEXO I

**NÚMEROS DE SERIE DE LAS SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS PERMOBIL C300, C350, C400 Y C500 CON ASIENTOS CORPUS II, CORPUS II LR, CORPUS KB Y BASE SOLAMENTE, DISTRIBUIDOS ENTRE JUNIO DE 2011 Y FEBRERO DE 2017, FABRICADAS POR PERMOBIL AB, SUECIA.**

### Sillas de ruedas eléctricas Permobil distribuidas por Mobilitec Iberia

Número de serie	Chasis	Asiento
43101691	C350	Corpus II
43102036	C350	Corpus II
43102072	C350	Corpus II
43203717	C350	Corpus II
43203788	C350	Corpus II
43203840	C350	Corpus II
43507723	C300	Corpus II
43704143	C300	Corpus II
43704293	C300	Corpus II
43704318	C300	Corpus II
43704397	C300	Corpus II
45700717	C500	Corpus II LR
460000280	C300	Corpus II
461000094	C300	Corpus II
461000190	C300	Corpus II
461000265	C300	Corpus II



## Sillas de ruedas eléctricas Permobil distribuidas por FPL Mobility

Número de serie	Chasis	Asiento
43101566	C350	Corpus II
43101567	C350	Corpus II
43101662	C350	Corpus II
43101669	C350	Corpus II
43101727	C350	Corpus II
43101767	C350	Corpus II
43101782	C350	Corpus II
43101793	C350	Corpus II
43101800	C350	Corpus II
43101820	C350	Corpus II
43101821	C350	Corpus II
43101822	C350	Corpus II
43101842	C350	Corpus II
43101882	C350	Corpus II
43101904	C350	Corpus II
43101914	C350	Corpus II
43101937	C350	Corpus II
43101940	C350	Corpus II
43101941	C350	Corpus II
43101956	C350	Corpus II
43101968	C350	Corpus II
43101972	C350	Corpus II
43101998	C350	Corpus II
43102002	C350	Corpus II
43102012	C350	Corpus II
43102017	C350	Corpus II
43102031	C350	Corpus II
43102041	C350	Corpus II
43102045	C350	Corpus II
43102071	C350	Corpus II
43102073	C350	Corpus II
43102083	C350	Corpus II
43102084	C350	Corpus II
43102093	C350	Corpus II
43102099	C350	Corpus II
43102102	C350	Corpus II
43102110	C350	Corpus II



Número de serie	Chasis	Asiento
43102116	C350	Corpus II
43102119	C350	Corpus II
43102127	C350	Corpus II
43102142	C350	Corpus II
43203795	C350	Corpus II
43203918	C350	Corpus II
43203957	C350	Corpus II
43203994	C350	Corpus II
43204013	C350	Corpus II
43204269	C350	Corpus II
43204304	C350	Corpus II
43204353	C350	Corpus II
43204522	C350	Corpus II
43204690	C350	Corpus II
43204807	C350	Corpus II
43507689	C300	Corpus II
43507908	C300	Corpus II
43508101	C300	Corpus II
43508105	C300	Corpus II
43703726	C300	Corpus II
43703744	C300	Corpus II
43703745	C300	Corpus II
43703799	C300	Corpus II
43703813	C300	Corpus II
43703821	C300	Corpus II
43704028	C300	Corpus II
43704137	C300	Corpus II
43704148	C300	Corpus II
43704190	C300	Corpus II
43704196	C300	Corpus II
43704275	C300	Corpus II
43704283	C300	Corpus II
43704285	C300	Corpus II
43704311	C300	Corpus II
43704316	C300	Corpus II
43704317	C300	Corpus II
43704388	C300	Corpus II
44504563	C400	Corpus II
44504865	C400	Corpus II LR



Número de serie	Chasis	Asiento
44504866	C400	Corpus II
45701672	C500	Corpus II
460000022	C300	Corpus II
460000257	C300	Corpus II
460000418	C300	Corpus II
460000576	C300	Corpus II
461000010	C300	Corpus II
461000018	C300	Corpus II
461000078	C300	Corpus II
461000150	C300	Corpus II
461000153	C300	Corpus II
461000166	C300	Corpus II
461000224	C300	Corpus II
461000238	C300	Corpus II
461000247	C300	Corpus II
461000251	C300	Corpus II
461000260	C300	Corpus II
461000280	C300	Corpus II
461000281	C300	Corpus II
461000283	C300	Corpus II
461000298	C300	Corpus II
461000307	C300	Corpus II
461000314	C300	Corpus II
461000346	C300	Corpus II
461000352	C300	Corpus II
43706387	C300	Corpus II